COMUNICAZIONE TECNICA N° 66 DEL 17 LUGLIO 2015

Le centrali EVO192 e le centrali EVO HD supportano ora le sirene senza filo

Le nuove versioni di firmware delle centrali EVO192 ed EVO HD consentono ora di poter utilizzare nelle installazioni le sirene senza filo modelli SR130 ed SR150.
Per realizzare questa prestazione occorre aggiornare:

- il firmware della centrale EVO192 alla versione 3.20
- il firmware della centrale EVO HD alla versione 1.20
- il firmware della sirena SR130 alla versione 1.10
- il firmware della sirena SR150 alla versione 2.30
- il firmware del ricevitore RTX3 alla versione 5.30

N.B.
Solo un ricevitore RTX3 può essere programmato per gestire le sirene senza filo.

Trovate tutti i firmware nel nostro sito www.dias.it

Si programma tutto da software BabyWare versione 2.30: