

Errata Corrige Combinatore telefonico Informa 500/500GSM con etichetta di garanzia GS5x



Informa 500	Manuale d'installazione	DT01110	HE1201	Rev04
Informa 500GSM	Manuale d'installazione	DT01169	HE1201	Rev01

Attenzione!

Nel menù “OPZIONI” l’opzione descritta come “RILEVAZIONE TONI” è errata.

Tale opzione serve in realtà per impostare il NUMERO DI CHIAMATE CIECHE, cioè il numero delle chiamate effettuate verso un numero di telefono nel caso in cui questo sia stato programmato “senza rilevazione toni”. (Vedi “sotto menù opzioni e canali dello specifico numero di telefono”).

I valori programmabili in questa opzione sono compresi tra 1 e 3.

DT01183HE1201

Errata Corrige Combinatore telefonico Informa 500/500GSM con etichetta di garanzia GS5x



Informa 500	Manuale d'installazione	DT01110	HE1201	Rev04
Informa 500GSM	Manuale d'installazione	DT01169	HE1201	Rev01

Attenzione!

Nel menù “OPZIONI” l’opzione descritta come “RILEVAZIONE TONI” è errata.

Tale opzione serve in realtà per impostare il NUMERO DI CHIAMATE CIECHE, cioè il numero delle chiamate effettuate verso un numero di telefono nel caso in cui questo sia stato programmato “senza rilevazione toni”. (Vedi “sotto menù opzioni e canali dello specifico numero di telefono”).

I valori programmabili in questa opzione sono compresi tra 1 e 3.

DT01183HE1201