

Centrali Prime versione 1.02

Nuove funzionalità:

- gestione del nuovo comunicatore GSM/HSDPA Nexus/3G (che sarà rilasciato entro Aprile)
- ottimizzazione del funzionamento del bus per tratte lunghe
- quando si attiva uno scenario da remoto nel registro eventi viene memorizzato il codice che ha eseguito l'azione
- possibilità di programmare/visualizzare i parametri IP da tastiera, se è attivo il DHCP è disponibile la sola visualizzazione
- migliorata la gestione delle uscite di alimentazione +AUX presenti a bordo della centrale (aumentata soglia di sovracorrente)

Modifiche/correzioni a:

- l'orario di centrale occasionalmente veniva modificato quando si permaneva nello stato di programmazione da tastiera
- i terminali +AUX1 e +AUX2 modificavano il proprio stato all'uscita dalla programmazione quando erano programmati come N.O.
- l'uscita +AUX2 associata all'evento termostato non si ripristinava al ripristino del termostato stesso
- corretta la gestione della sensibilità di inclinazione/vibrazione del rivelatore MC200
- l'attivazione di uno scenario da remoto non attivava la relativa uscita associata allo scenario stesso
- gestione messaggi risponditore sulle macro: ora tali messaggi vengono riprodotti 2 volte prima della chiusura della telefonata
- la sirena bus riproduceva solo il "pattern" di tipo "furto"
- nel registro eventi data e ora erano occasionalmente errate (veniva riportato l'anno a valori attorno al 2036)
- correzione della funzione di ascolto ambientale su Nexus
- correzione dell'attivazione di uscite su Flex5/DAC dalle tastiere Alien
- modificata visualizzazione delle icone in caso di chiamate telefoniche contemporanee
- correzione dell'esclusione zone da comando SMS (necessario anche l'aggiornamento alla versione 5.02 di Nexus)
- alcuni MC200 non si ripristinavano immediatamente pur con l'opzione "Ripristino immediato"
- al reset del bus le uscite delle espansioni potevano occasionalmente tornare a riposo
- correzione di date errate che occasionalmente apparivano nel registro eventi del Cloud (veniva riportato l'anno a valori attorno al 2136)
- l'opzione "Blocco codice installatore" non conservava il PIN installatore ma lo riportava erroneamente a 9999 dopo il reset a dati di fabbrica della centrale
- comunicazione al Cloud della maschera aree in caso di inserimento/disinserimento

Comunicatori Nexus e Nexus/G ver. 5.02

Modifiche/correzioni:

- migliorata gestione di conferma dei comandi da SMS o da chiamata

Tastiere Alien/S e Alien/G ver. 5.02

Modifiche/correzioni a:

- corretto errore di visualizzazione degli oggetti zona sulle mappe con la centrale PRIME in presenza di zone doppie
- correzione del mancato ingresso in "emulazione JOY" quando la centrale è in servizio (sia con Prime che con SmartLiving)