

RELEASE NOTE

Rilascio volo-in, duo16, aggiornamento software basis, firmware lares e periferiche BUS

*Abbiamo il piacere di comunicarti che abbiamo rilasciato una serie di aggiornamenti del software di programmazione **basis**, del firmware delle centrali **lares** e delle altre periferiche BUS.*

FAQ: Come faccio ad aggiornare la mia centrale?

*Semplicissimo, basta aprire **basis** e premere sul pulsante 'Verifica gli aggiornamenti'. In pochi secondi il software si aggiornerà. Poi non appena una centrale sarà rilevata da **basis**, basterà premere sul pulsante 'Aggiornamento firmware' per aggiornare anche il firmware della centrale e delle periferiche a essa collegate*

FAQ: poiché non l'ho ancora scaricato, come effettuo il download di basis?

Semplicissimo, collegati direttamente al seguente indirizzo :

<http://www.kseniasecurity.com>

ed effettua il download gratuito dalla sezione Soluzioni->Software, dopo aver scelto il tuo sistema operativo tra tutti quelli disponibili.

RELEASE NOTE


Aggiornamento software *basis*

Modifiche rispetto alla versione precedente:

- ✦ Supporto per le nuove periferiche **volò-in** e **duo16**
- ✦ **Nuove funzionalità webserver**
 - Possibilità di far partire il webserver direttamente dalle mappe grafiche
 - Programmazione time-out PIN (per evitare di inserirlo più volte all'interno della stessa sessione)
 - Gestione eventi senza richiesta pin (esempio attivazione uscite)
 - Abilitazione/disabilitazione chiavi e telecomandi



- Abilitazione/disabilitazione funzioni del programmatore orario
- Aumentato spazio per descrizione zone, uscite, partizioni
- Gestione uscite analogiche



- ✦ **Potenziata gestione uscita analogica (vedi dettaglio su *lares*)**
- ✦ Gestione morsetti I/O su **duo BUS**

RELEASE NOTE

Firmware Ksenia *lares* Versione 1.5 build 1060

Nota: Con l'aggiornamento dalla versioni precedenti (1.x.xxx) alla versione 1.5 la centrale effettuerà un ripristino dei dati di fabbrica. Prima di effettuare l'aggiornamento, il software *basis* permette di salvare/caricare la programmazione esistente e la converte automaticamente per essere compatibile con la nuova versione.

Nuove funzionalità aggiunte rispetto alla versione precedente:

- Supporto per le nuove periferiche *volo-in* e *duo16*
- Ampliate funzioni delle uscite analogiche (0-10V 20mA)
 - Azione di incremento/decremento della tensione associata agli scenari
 - Set ad un valore preprogrammato
 - Gestione da webservice
- Abilitazione/disabilitazione funzioni del programmatore orario in maniera indipendente (autoinserimenti, gestione codici e chiavi, gestione uscite)
- Aggiunta opzione che consente di inserire l'impianto anche con periferiche wireless guaste
- Nuovo comportamento delle zone sugli allarmi, l'evento di zona viene rigenerato all'interno dello stesso ciclo, consentendo in tempo reale di vedere violazioni multiple della stessa zona
- Nell'invio delle segnalazioni con protocollo SIA DC-09 è stata aggiunta la descrizione in formato testo sugli eventi di inserimento/disinserimento (partizione e codice)
- Nell'invio delle segnalazioni via SMS ed e-mail è stata aggiunto il codice (chiave o telecomando) che ha effettuato l'operazione di inserimento/disinserimento
- Corretto bug sul disinserimento delle zone, in alcune circostanze la procedura non era eseguita correttamente causando sul registro eventi la memorizzazione di multipli 'Ripristino zona' ad impianto disinserito.

Firmware Ksenia *ergo* Versione 1.0 build 340

- Migliorata gestione suoni, ridotto tempo suono campanello da 5s a 3s
- Possibilità di escludere la funzione campanello da menù utente
- Abilitazione/disabilitazione chiavi e telecomandi da menù utente
- Abilitazione/disabilitazione funzioni del programmatore orario da menù utente

RELEASE NOTE

Firmware Ksenia *gemino* build 668

- **Aggiunta gestione protocollo SIA DC-09 anche su *gemino 4* e *gemino esp***
- Gestione evento di test periodico (su *gemino 4* e *gemino esp*)
- Programmabilità sensibilità rilevamento Jamming

Firmware Ksenia *duo* build 106

- **Aggiunto supporto per gestione dei due terminali di ingresso/uscita**

Firmware Ksenia *auxi* build 91

- Supporto per nuove funzioni uscita analogica

Firmware Ksenia *imago* build 45

- Corretto bug su gestione uscite monostabili (per alcuni valori del tempo di attivazione questo risultava errato)

Ksenia Security /Engineering Dpt.