

## Problemi con modulo GSM modello PCS250

Ultimamente stiamo registrando dei comportamenti anomali nel funzionamento dei nuovi moduli GSM modello PCS250.

Essi sono:

### **1. Problema di comunicazione con PCS250**

In alcuni casi si può verificare un problema di comunicazione tra le centrali ed il modulo PCS250. Questo problema può provocare la perdita di collegamento con la rete cellulare e viene visualizzato come modulo perso nella lista dei guasti. Se vi è installato il modulo VDMP3, anche questo modulo viene elencato nella lista dei guasti con la stessa problematica.

### **2. Problema di connettività (solo PCS250)**

In alcuni casi il modulo PCS250 presenta delle difficoltà nel collegamento con la rete GSM. Il fenomeno si manifesta sia durante la prima installazione e dopo un momentaneo scollamento dalla rete GSM.

Per risolvere questi problemi sono stati realizzati nuovi “firmwares” per le centrali e per il modulo PCS250.

Qui di seguito l’elenco dei firmwares, che potete scaricare dal nostro sito nell’area download:

- EVO192 firmware versione 2.75
  - SP5500/6000/7000 firmware versione 4.94
  - MG5000/5050 firmware versione 4.74
  - SP4000/65 firmware versione 5.14
  - PCS250 firmware versione 1.24
-