

COMUNICAZIONE TECNICA IMPORTANTE

È stato verificato che, in condizioni particolari, la versione 1.24 del modulo **PCS250** può evidenziare alcuni problemi nell'invio dei messaggi SMS a seguito di una condizione di allarme o di guasto.

È quindi opportuno aggiornare i moduli **PCS250** alla nuova versione 1.33, che potete scaricare dal nostro sito www.dias.it.

I moduli **PCS250** di nuova fornitura, a partire dalla data odierna, sono già aggiornati alla versione 1.33.
