

Sostituzione di una telecamera Paradox HD77 con una HD78F

Qualora si volesse sostituire una telecamera HD77 con la nuova HD78F, che si attesta al nuovo server SWAN e utilizza la nuova applicazione Insite Gold, bisogna ricordarsi che le due basi di supporto per il fissaggio a parete o alla squadretta dedicata **SONO DIFFERENTI**, anche se sono simili

Come si può vedere dall'*immagine 1*, Paradox ha cambiato il modello di contatto anti-apertura delle telecamere (Tamper).

Per cui se viene sostituita una telecamera HD77 con una HD78F, benché meccanicamente l'operazione vada a buon fine, il sistema rileverà un guasto/allarme di Manomissione/Tamper, dovuto alla differente lunghezza del perno predisposto nella base della telecamera, vedere *immagine 2*.

Nel dettaglio: il perno per la telecamera HD78F è più lungo di quello per la telecamera HD77. Di conseguenza se si sostituisce una telecamera HD77 con una telecamera HD78 e non si sostituisce la base si avrà l'anomalia descritta sopra.



IMMAGINE 1




IMMAGINE 2
