

Blocco del funzionamento del modulo PCS265LTE se viene eseguito l'aggiornamento del firmware alle versioni V7 / V8

Paradox ci ha comunicato che **NON È** possibile aggiornare il firmware del modulo PCS265LTE **versione 5.01.012** a versioni superiori. Se questo aggiornamento viene eseguito, il modulo sarà danneggiato in modo **IRREVERSIBILE**.

Paradox ci ha altresì comunicato che l'aggiornamento per questo modulo non è più disponibile dal menù Installazione dell'applicazione BlueEye e che sta lavorando per impedirlo anche da software In Field.

Tuttavia noi abbiamo ricevuto segnalazioni che in alcuni casi è stato comunque possibile tentare l'aggiornamento, con il conseguente blocco del modulo.

Stiamo attivamente interfacciandoci con Paradox per avere chiarimenti.

In attesa vi esortiamo a **NON AGGIORNARE** questi moduli.



Controllare **ATTENTAMENTE** la versione del PCS265LTE **PRIMA** di avviare l'aggiornamento.