

## AGGIORNAMENTI FIRMWARE Smartweb per Centrali ver. 2012

---

Versione firmware	Motivo
<b>Ver. 1.2</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rimosso l'accesso sulla porta HTTPS a causa dell'incompatibilità della crittografia SSL con tutti i browser attualmente in commercio. E' comunque possibile inviare le email attraverso i server di posta elettronica che utilizzano ancora la cifratura SSL.</li><li>2. Migliorata la compatibilità con il browser Firefox Quantum.</li><li>3. Risolta criticità sulla mancata ricezione delle notifiche di allarme in corso, ritardo ingresso e ritardo uscita su APP Simplya Smart, solo per centrali Elisa 8 GSM e Wilma.</li><li>4. E' possibile disattivare completamente l'accesso tramite browser su porta HTTP del modulo web per aumentare il livello di sicurezza, impostando tale valore a "0". L'accesso al dispositivo per gestire l'antifurto in tal caso può avvenire solo utilizzando le APP che è possibile scaricare dall'Apple Store e Play Store. Attenzione: per riattivare la porta HTTP (per esempio per effettuare programmazioni) è necessario utilizzare il Programmatore Centrali collegato alla centrale con il cavo USB.</li></ol>
<b>Ver. 1.1</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aggiornate le librerie della porta USB</li><li>2. Modificata la porta di default per la connessione al Recordia (da 8080 a 8180)</li><li>3. Risolti errori di visualizzazione degli eventi che bloccano l'inserimento di aree da codice abilitato all'inserimento forzato.</li><li>4. Aggiunta la funzione di inserimento rapido forzato</li><li>5. Migliorata compatibilità con ultime versioni di Apple IOS (iPhone e iPad)</li><li>6. Possibilità di scaricare la programmazione del modulo web con le ultime versioni del modulo web</li><li>7. Possibilità di visualizzare le telecamere con le ultime versioni del modulo web</li><li>8. Risolti errori di indicazione della anomalia relativa alle sirene radio su invio email.</li></ol>

---