

Aggiornamento del firmware via cavo USB operando sul posto

1. Scollegare l'alimentazione e la batteria di backup.
2. Cortocircuitare (collegare) gli spinotti DEF.
3. Collegare il dispositivo al PC con il cavo USB.
4. Alimentare il dispositivo (ON).
5. Deve comparire la nuova finestra in cui si troverà il file *.bin. Altrimenti aprire My Computer e cercare il Boot Disk Drive.
6. Cancellare il file *.bin trovato nel drive.
7. Copiare il nuovo file *.bin nella stessa finestra.
8. Spegnere il dispositivo (OFF).
9. Scollegare il cavo USB.
10. Rimuovere il cortocircuito dagli spinotti DEF.
11. Accendere il dispositivo (ON).
12. Il firmware è aggiornato.

NOTA:

Si raccomanda vivamente di ripristinare i parametri di default dopo l'aggiornamento del firmware.