

ITA Release note – **posto esterno** ultima versione V2.2.56 build 220713

FIRMWARE INTERCOM 2° GENERAZIONE IP + 2 WIRES

Descrizione:

Questa release note descrive sommariamente le novità ed i miglioramenti introdotti dai nuovi firmware disponibili **per il posto esterno** afferente ai prodotti Intercom Second Generation (applicabili sia ai modelli IP che 2 fili).

Dispositivi compatibili:

DS-KD8003- IME1(N/NS) DS-KD8003-IME2 (N/NS)	Versione	<i>Main module posto esterno:</i> V2.2.56 build 220713 <i>Tutti i sub-modules escluso display:</i> v1.0.0_build 200518 <i>Solo modulo display:</i> V1.0.1_build200518 <i>Solo modulo touch:</i> V1.0.1 build 220815
Client	iVMS4200	Baseline V. 3.8.0.4

Principali funzioni inserite e/o migliorate:

- 1) Compatibilità con il nuovo sub-modulo “KD-TD Touch Display Module” con versione V1.0.1 build 220815 o successive
- 2) Supporta il cambio di lingua senza necessità di eseguire il riavvio del dispositivo, permettendo una più veloce programmazione.
- 3) Risolto il comportamento sulla durata di chiusura dell’elettroserratura che, qualora posta a 1 secondo, rimaneva in stato di commutazione per 1-5-2.5 secondi. Grazie a questo miglioramento, la durata se impostata a 1 secondo esegue il comando esattamente per il tempo indicato.
- 4) Migliorati altri aspetti relativi alla velocità di navigazione tra i menu