

PCS250I

versione 4.10.011

Come anticipato nella Comunicazione Tecnica numero 86 è stata rilasciata la versione firmware 4.10.011 del PCS250I.

Questa versione sostituisce la versione 4.10.006, che richiedeva obbligatoriamente la registrazione del modulo PCS250 su server SWAN, altrimenti ogni 30 minuti, circa, veniva generato un guasto per Mancata Comunicazione.

N.B.

Poiché, per default, il collegamento con SWAN è abilitato, dopo avere aggiornato il modulo alla versione 4.10.011 occorre comunque effettuare un'altra operazione, se non è richiesto il collegamento con il server SWAN.

L'operazione da effettuare consiste nell'invio di un semplice SMS al modulo PCS250I:

Per disabilitare SWAN: **P[password installatore].---S**

Per abilitare SWAN: **P[password installatore].+++S**

La password installatore di default è: **admin**

Di conseguenza, se si usa come password installatore admin, il comando da inviare è il seguente:

Padmin.---S

Padmin.+++S
